

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX  
V/v đầu tư sửa chữa, cải tạo,  
nâng cấp, mở rộng cơ sở vật  
chất các công trình trường học  
năm 2021 của các đơn vị trực  
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 111-TB/TU ngày 08/3/2021; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 47/TTr-STC ngày 28/01/2021 và Công văn số 578/STC-TCHCSN ngày 01/3/2021; đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 139/SGDĐT-KHTC ngày 21/01/2021 về việc đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (*kèm theo Biên bản kiểm tra của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và các trường liên quan từ ngày 13/01/2021 đến ngày 19/01/2021*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, với kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không vượt quá: **39.600.000.000 đồng** (*Ba mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng*).

*(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm)*

Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021 nêu tại Mục 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở: XD, KH&ĐT,
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**Nguyễn Phi Long**

**DANH MỤC SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÁC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC  
THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂM 2021**

*( Kèm theo Công văn số: /UBND-VX ngày / 3 /2021 của UBND tỉnh)*

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trường PTDTNT THCS &amp;THPT An Lão (cơ sở 2)</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (02 dãy, xây dựng năm 2008): Mái bị võng, sê nô mái bị thấm; Tường bị rêu mốc; Hệ thống điện bị hỏng một số thiết bị; Khung ngoại, khung nội 1 số cửa đi, cửa sổ bị hỏng	1. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (02 dãy): Sửa chữa mái (thay 50% ngói, 30% xà gỗ và 50% cầu phong, li tô), chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện; Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ (thay 20%); Chà, sơn lại toàn bộ nhà; Sửa chữa hệ thống chống sét	1.200	
<b>2</b>	<b>Trường THPT An Lão</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (xây dựng năm 2000): Mái tôn bị hỏng; sê nô mái bị thấm; Trần nhựa bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Nền một số vị trí bị bong tróc; Tường bị rêu mốc, 1 số vị trí bị răn nứt; Lớp vữa trát trên 1 số lam, cột hành lang bị bong tróc; Hệ thống thoát nước mái bị hỏng; Hệ thống cửa đi, cửa sổ bị hỏng; Tường đầu hồi 02 nhà bị thấm	1. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Thay mái tôn (thay 30% xà gỗ); Thay trần nhựa bằng trần tôn; Thay mới hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sửa chữa nền tại các vị trí bị bong tróc; Đục, sửa lam, cột bị bong tróc; Chống thấm sê nô; Trám, trít các vị trí tường bị răn, nứt và sơn lại toàn bộ nhà; Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ (sửa chữa khoảng 30%); Sửa, chống thấm 02 đầu hồi nhà.	1.200	
<b>3</b>	<b>Trường THPT Võ Giương</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (xây dựng năm 2004): Mái bị thấm, hư hỏng; Sê nô bị thấm; Tường 1 số vị trí bị răn, nứt; Chân tường xung quanh bị bong tróc; Hệ thống điện bị hư hỏng; Hệ thống khung ngoại cửa bị hư hỏng (30% khung ngoại); Tường bị rêu mốc. Hiện tại, Trường còn thiếu các phòng học bộ môn và phòng chức năng.	1. Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng thành Nhà lớp học bộ môn và phòng chức năng; Sửa chữa mái (tạm tính 50%); Chống thấm sê nô mái; Thông phòng 06 phòng học thành 03 phòng bộ môn, chức năng (Lý, Sinh và Thư viện) và cải tạo 04 phòng học thành 04 phòng chức năng; Sửa chữa hệ thống cửa (thay 30% khung ngoại, thay mới bản lề, 1 số chốt cửa và sơn lại); Trám, vá các vị trí tường bị bong tróc, răn nứt; Thay mới hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại toàn bộ gạch lát nền; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.200	
<b>4</b>	<b>Trường THPT Tam Quan</b>			<b>2.000</b>	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
		1. Trường hiện có 1.050 học sinh, có 25 lớp; Trường hiện có 22 phòng học; Trường còn thiếu 03 phòng học để tổ chức dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. 2. Nhà lớp học bộ môn 04 phòng xây dựng năm 2018 nhưng hiện chưa được đầu tư bàn, ghế phòng bộ môn	1. Nâng cấp, mở rộng xây dựng 02 phòng học nối vào dãy 02 tầng 10 phòng hiện có. 2. Bổ sung thiết bị bàn ghế cho 02 phòng học xây dựng bổ sung và thiết bị, bàn ghế cho 04 phòng bộ môn đã đầu tư xây dựng năm 2018.	2.000	
5	Trường THPT chuyên Chu Văn An			1.200	
		1. Hiện tại, đường nội bộ từ Nhà đa năng đến khu nội trú và đường nội bộ từ cổng phụ vào khu nội trú và Nhà lớp học 03 tầng là đường đất, gây khó khăn cho học sinh đi lại trong mùa mưa. 2. Khu sân trường trước Nhà lớp học 03 tầng và sân trước khu nội trú là sân đất, gây khó khăn cho sinh hoạt của học sinh và các hoạt động TDTT của học sinh ở nội trú	1. Nâng cấp, đổ bê tông đường đi nội bộ từ Nhà đa năng đến khu nội trú và đường bê tông nội bộ từ cổng phụ đến Nhà lớp học 03 tầng, Khu nội trú; Nâng cấp mương thoát nước trước Nhà đa năng. 2. Nâng cấp, đổ bê tông sân trường, xây bồn hoa, hệ thống thoát nước phía trước Nhà lớp học 03 tầng. 3. Nâng cấp, đổ bê tông sân trường, xây bồn hoa, hệ thống thoát nước phía trước Khu nội trú.	1.200	
6	Trường THPT Hoài Ân			1.200	
		1. Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (xây dựng năm 1979): Mái bị hỏng, thấm, dột; Sê nô bị thấm; Trần tôn 1 số vị trí bị hỏng; Hệ thống điện bị hỏng; Tường, lan can 1 số vị trí bị bong tróc; Tường bị rêu mốc; Hệ thống chống sét bị hỏng. 2. Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (xây dựng năm 1993): Mái bị hỏng, thấm, dột; Sê nô bị thấm; Trần nhựa bị hỏng; Thiết bị điện bị hỏng; Một số cửa bị hỏng; Hệ thống chống sét bị hỏng; Tường bị rêu mốc	1. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Thay toàn bộ mái bằng tôn; Sửa chữa 50% kết cấu mái (xà gồ); Chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa trần tôn; Sửa chữa hệ thống điện; Làm mới hệ thống chống sét; Sửa chữa các vị trí tường, lan can bị bong tróc; Chà, sơn lại toàn nhà. 2. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Thay mái ngói, thay 50% kết cấu mái; Chống thấm sê nô; Thay trần nhựa bằng trần tôn; Xây tường ngăn phòng họp thành 02 phòng học và xây bục giảng; Sửa chữa hệ thống điện; Làm mới hệ thống chống sét; Chà, sơn lại toàn nhà. 3. Nâng cấp xây dựng trụ cờ và mái tôn hành lang cầu nối giữa 02 dãy lớp học.	1.200	
7	Trường THPT số 2 Phù Mỹ			2.500	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
		<p>1. Tường rào, cổng ngõ mặt trước (xây dựng năm 1994): Tổng chiều dài 183m hiện đã xuống cấp, cần được cải tạo, sửa chữa và nâng cấp (1 số đoạn bị sập, tường bị mục, bong tróc lớp vữa).</p> <p>2. Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (xây dựng năm 2009): Sê nô bị thấm; Tường bị rêu mốc; Hệ thống điện 1 số thiết bị bị hỏng; Cửa đi, cửa sổ bị bạc màu, 1 số cửa bị hỏng.</p> <p>3. Nhà lớp học bộ môn 02 tầng (xây dựng năm 2011): Sê nô bị thấm; Tường bị rêu mốc; Hệ thống điện 1 số thiết bị bị hỏng; Cửa đi, cửa sổ 1 số bị hỏng, mỗi một.</p> <p>4. Nhà bảo vệ xây dựng năm 1994 bị xuống cấp.</p>	<p>1. Nâng cấp, xây dựng tường rào, cổng ngõ mặt trước.</p> <p>2. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Chống thấm sê nô mái; Thay một số thiết bị điện bị hỏng; Sửa chữa các cửa đi, cửa sổ bị hỏng; Chà, sơn lại toàn nhà.</p> <p>3. Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn 02 tầng: Chống thấm sê nô mái; Thay một số thiết bị điện bị hỏng; Sửa chữa các cửa đi, cửa sổ bị hỏng; Chà, sơn lại toàn nhà.</p> <p>4. Sửa chữa, sơn lại Nhà bảo vệ.</p>	2.500	
<b>8</b>	<b>Trường THPT Mỹ Thọ</b>			<b>4.500</b>	
		1. Trường THPT Mỹ Thọ hiện có 1.219 học sinh, có 26 lớp; Trường hiện có 20 phòng học dùng làm phòng học thường, trường còn thiếu 06 phòng học để tổ chức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.	1. Nâng cấp, mở rộng xây dựng 06 phòng học nối vào dãy lớp học 02 tầng 10 phòng (dãy phía Bắc)	4.500	
<b>9</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Trung Trực</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dãy A, xây dựng năm 1997): Mái bị thấm, dột; Sê nô mái, sảnh bị thấm; Tường bị rêu mốc, 1 số vị trí tường, cột, trần bị bong tróc vữa; Trần 1 số vị trí bị hỏng; Lan can tầng 2 (khung sắt) bị rỉ sét, bong tróc gây nguy hiểm cho học sinh; Hệ thống điện bị hỏng; Hệ thống chống sét bị hỏng; Nền gạch hoa XM bị bong tróc; Hệ thống cửa bị hỏng.	1. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dãy A): Sửa chữa 50% mái; Chống thấm sê nô, sảnh; Trám vá các vị trí tường, cột, dầm sàn bị bong tróc; Sửa chữa trần gỗ; Thay hệ thống điện; Cải tạo lan can hành lang tầng 2; Thay hệ thống chống sét; Sửa chữa hệ thống cửa; Thay lại toàn bộ nền gạch hoa XM; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.200	
<b>10</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo</b>			<b>1.800</b>	
		<p>1. Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (xây dựng năm 2008): Sê nô mái bị thấm; Tường bị rêu mốc; Lan can sắt hành lang bị rỉ sét.</p> <p>2. Nhà lớp học bộ môn 02 tầng (xây dựng năm 2008): Sê nô mái bị thấm; Kết cấu mái bị mục; Tường bị rêu mốc; Lan can sắt hành lang bị rỉ sét.</p> <p>3. Tường rào 02 bên và mặt sau (xây dựng năm 2008): Tường rào lưới B40 bị rỉ sét.</p>	<p>1. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Chống thấm sê nô mái; Cải tạo lan can hành lang; Chà, sơn lại toàn nhà.</p> <p>2. Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn 02 tầng: Chống thấm sê nô mái; Sửa chữa mái (thay toàn bộ kết cấu mái và thay 50% ngói); Cải tạo lan can hành lang; Chà, sơn lại toàn nhà.</p> <p>3. Cải tạo, nâng cấp tường rào 02 bên và mặt sau.</p>	1.800	
<b>11</b>	<b>Trường THPT Ngô Mỹ</b>			<b>3.000</b>	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
		1. Trường THPT Ngô Mây hiện tại chưa có các phòng hiệu bộ đạt chuẩn, đang tận dụng và mượn tạm các phòng học cũ làm các phòng hiệu bộ và phòng chức năng.	1. Nâng cấp, mở rộng xây dựng Nhà hiệu bộ	3.000	
<b>12</b>	<b>Trường THPT số 2 An Nhơn</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (xây dựng năm 1990): Mái bị võng, thấm, dột; Trần gỗ bị hỏng; Hệ thống điện bị hỏng; Cửa đi, cửa sổ bị mối mọt; Nền tầng 1 bị sụt lún; Nền gạch tầng 2 bị bong tróc; Sê nô, tường bị rêu mốc; Hệ thống chống sét bị hư hỏng.	1. Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Thay lại mái; Thay trần gỗ bằng trần tôn; Thay mới hệ thống điện; Sửa chữa hệ thống chống sét; Thay lại toàn bộ nền; Chống thấm sê nô mái; Sửa chữa hệ thống cửa; Sơn lại toàn nhà.	1.200	
<b>13</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Trường Tộ</b>			<b>1.200</b>	
		1. Tường rào khu đất thể dục phía sau trường bị thấp do Thị xã An Nhơn đổ đất xây dựng khu dân cư phía sau trường, gây khó khăn trong việc bảo vệ tài sản nhà trường và khu đất phía sau trường cũng bị trũng, thường xuyên bị ngập nước, gây khó khăn trong việc học tập của học sinh	1. Nâng cấp, sửa chữa tường rào (nâng cao) và đổ đất nâng nền khu đất thể thao phía sau trường. 2. Nâng cấp, xây dựng đường nội bộ, sân trường khu vực phía sau trường sau khi nâng nền.	1.200	
<b>14</b>	<b>Trường THPT Hòa Bình</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học bộ môn 2 tầng (xây dựng năm 2010): Sê nô mái bị thấm; Tường bị rêu mốc; Cửa sổ gỗ mặt sau bị hư hỏng; Cửa mặt trước bị bong tróc lớp sơn, 1 số cánh cửa bị hỏng; Một số thiết bị điện bị hỏng. 2. Tường rào lưới B40 phía Đông tiếp giáp với đường giao thông và nhà dân gây khó khăn trong việc bảo vệ tài sản của Trường.	1. Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn 02 tầng: Chống thấm sê nô, thay hệ thống cửa sổ mặt sau; Sửa chữa, thay thế 1 số thiết bị điện bị hư hỏng; Sửa chữa hệ thống cửa mặt trước; Cạo, sơn lại toàn nhà. 2. Nâng cấp, xây dựng tường rào phía Đông.	1.200	
<b>15</b>	<b>Trường THPT số 1 An Nhơn</b>			<b>1.200</b>	
		1. Trường hiện có 60 cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, hiện trường chưa có phòng họp hội đồng giáo viên đảm bảo diện tích theo quy định. Trường cần được đầu tư nâng cấp phòng họp hội đồng giáo viên để phục vụ các hoạt động của Trường (trên tầng 2 của hành lang cầu nổi).	1. Nâng cấp, cải tạo hành lang cầu nổi thành Phòng họp Hội đồng giáo viên (kể cả lắp đặt thiết bị)	1.200	
<b>16</b>	<b>Trường PTDTNT THCS &amp; THPT Vĩnh Thạnh</b>			<b>1.200</b>	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
		1. Hiện tại, Nhà ở học sinh 2 tầng 20 phòng (xây dựng năm 2013) bị xuống cấp: Mái bị dột, thấm sàn; Sê nô bị thấm; Sàn khu vệ sinh bị thấm, đọng nước; Thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; Thiết bị điện bị hỏng; Hệ thống cửa bị hư hỏng, mối mọt; Tường 1 số vị trí bị rạn nứt, thấm, rêu mốc.	1. Sửa chữa Nhà ở học sinh 2 tầng 20 phòng: Sửa chữa mái; Chống thấm mái, sê nô; Sửa chữa hệ thống chống sét; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước khu vệ sinh trong các phòng ở; Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện bị hỏng; Đục, xử lý các vết nứt tường, chà, sơn lại toàn nhà; Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ.	1.200	
<b>17</b>	<b>Trường THPT Vĩnh Thạnh</b>			<b>1.200</b>	
		1. Hiện tại, sân trường của Trường THPT Vĩnh Thạnh là sân đất, gồ ghề, gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của Trường; Sân khấu, bồn hoa, cột cờ xây dựng đã lâu, hiện đã xuống cấp, cần nâng cấp, cải tạo để tạo cảnh quan cho Trường.	1. Nâng cấp, cải tạo, xây dựng đường đi, sân trường. 2. Cải tạo, nâng cấp sân khấu, bồn hoa, cột cờ cho Trường.	1.200	
<b>18</b>	<b>Trường THPT Võ Lai</b>			<b>900</b>	
		1. Nhà lớp học bộ môn 02 tầng (xây dựng năm 2011): Sê nô mái bị thấm; Tường bị rêu mốc; Cửa sổ gỗ mặt sau bị mục, hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; một số vị trí nền gạch bị bong tróc, bề gạch; Hệ thống cấp thoát nước bị hỏng. 2. Đường chạy thể dục phía trước Nhà bộ môn là đường đất, gây khó khăn trong việc học tập TDTT cho học sinh.	1. Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn: Chống thấm sê nô, sảnh; Thay toàn bộ hệ thống cửa sổ mặt sau và sửa chữa hệ thống cửa mặt trước; Sửa chữa, thay gạch 1 số vị trí bị bong tróc; Sửa chữa, thay các thiết bị điện bị hư hỏng; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; Chà, sơn lại toàn nhà. 2. Nâng cấp, đổ bê tông đường chạy TDTT trước nhà bộ môn và xây bồn hoa, lát gạch Block khu vực phía sau Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng (khoảng trống trồng cây giữa Nhà lớp học và đường chạy).	900	
<b>19</b>	<b>Trường THPT Tây Sơn</b>			<b>1.500</b>	
		1. Nhà hiệu bộ của Trường xây dựng năm 2010, hiện đã xuống cấp, diện tích các phòng không đảm bảo theo quy định; Trường còn thiếu các phòng làm việc; Phòng họp Hội đồng giáo viên không đảm bảo diện tích phục vụ các hoạt động của Trường.	1. Cải tạo, mở rộng Nhà hiệu bộ của Trường (mở rộng phía bên trái, về phía Đông) để bổ sung các phòng làm việc và Phòng họp hội đồng giáo viên.	1.500	
<b>20</b>	<b>Trường THPT số 3 An Nhơn</b>			<b>1.200</b>	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
		1. Hiện tại, tường rào phía Tây và 1 đoạn tường rào phía Nam của Trường đã bị xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ tài sản của Trường. 2. Nhà vệ sinh học sinh của Trường xây dựng đã lâu, hiện đã xuống cấp, cần được cải tạo, sửa chữa để phục vụ nhu cầu của học sinh.	1. Nâng cấp, xây dựng tường rào phía Tây và 1 đoạn tường rào phía Nam của Trường. 2. Nâng cấp, xây dựng Nhà vệ sinh học sinh.	1.200	
21	<b>Trường PTDTNT THCS &amp; THPT Vân Canh</b>			<b>1.200</b>	
		1. Khu Ký túc xá nam và nhà ăn, bếp xây dựng đã lâu, hiện đã xuống cấp: Mái bị thấm, dột; Sê nô mái bị thấm, rêu mốc và bong tróc lớp gạch trang trí; Tường bị thấm, rêu mốc; Hệ thống cấp thoát nước trong các khu vệ sinh phòng ở bị hư hỏng; Khung sắt bảo vệ phía sau phòng ở bị rỉ sét; Thiết bị điện bị hỏng; Một số cửa khu vệ sinh bị hỏng; Mái, trần khu vực Nhà ăn bị rỉ sét, hư hỏng gây thấm, dột;	1. Sửa chữa Khu ký túc xá và nhà ăn, bếp: Sửa chữa mái (tạm tính 50%); Chống thấm sê nô, sảnh; Phá bỏ lớp gạch trang trí trên sảnh hạ, sê nô sau đó trát lại; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước khu vệ sinh; Sửa chữa hệ thống điện; Thay hệ thống khung sắt bảo vệ khu vệ sinh các phòng ở; Thay một số cửa khu vệ sinh bị hỏng; Ốp gạch tường khu vực bếp; Thay mái, trần khu vực Nhà ăn; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.200	
22	<b>Trường THPT Vân Canh</b>			<b>3.000</b>	
		1. Trường THPT Vân Canh hiện có 14 lớp, có 22 phòng học (trong đó 02 dãy 06 phòng và 01 dãy 10 phòng), trường chưa có các phòng bộ môn theo quy định. Trường cần được đầu tư cải tạo các phòng học thành phòng bộ môn và mở rộng để xây dựng bổ sung các phòng bộ môn còn thiếu.	1. Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (cải tạo, thông phòng 04 phòng học của dãy 2 tầng 10 phòng thành 2 phòng bộ môn) và mở rộng, xây dựng bổ sung 02 phòng bộ môn; Sơn, chống thấm lại toàn nhà. 2. Mở rộng, xây dựng hành lang cầu nối giữa 2 phòng bộ môn xây dựng bổ sung và dãy lớp học 2 tầng 06 phòng (nếu còn kinh phí).	3.000	
23	<b>Trường THPT Hùng Vương</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng (xây dựng năm 2005) hiện đã xuống cấp: Mái bị võng, thấm, dột; Sê nô bị thấm; Tường bị rêu, mốc; Trần nhựa bị hỏng; Thiết bị điện bị hỏng, thiếu ánh sáng; Một số cửa bị hỏng; Nền gạch hành lang tầng 1 bị sụt lún.	1. Sửa chữa Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô; Thay trần nhựa bằng trần tôn; Sửa chữa hệ thống điện; Sửa chữa các cửa bị hỏng và sơn lại; Thay lại gạch nền hành lang tầng 1; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.200	
24	<b>Trường PTDTNT THPT Bình Định</b>			<b>1.200</b>	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Nội dung, quy mô cải tạo, sửa chữa, nâng cấp	Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
		1. Nhà ký túc xá nam 3 tầng 12 phòng (xây dựng năm 2007) hiện đã bị xuống cấp: Hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh bị hỏng, thấm; Tường bị rêu mốc; Hệ thống điện bị hỏng; Nền bị bong tróc; Một số khung ngoại cửa bị hỏng. 2. Hệ thống mương thoát nước phía sau Nhà đa năng và phía sau Nhà ký túc xá 3 tầng 36 phòng bị hỏng.	1. Sửa chữa Nhà ký túc xá nam 3 tầng 12 phòng: Chống thấm sê nô; Sửa chữa mái; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước khu vệ sinh; Sửa chữa hệ thống điện; Thay nền gạch bị bong tróc; Sửa chữa khung ngoại cửa; Chà, sơn lại toàn nhà. 2. Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước phía sau Nhà đa năng và phía sau Nhà ký túc xá 3 tầng 36 phòng.	1.200	
<b>25</b>	<b>Trường Quốc học Quy Nhơn</b>			<b>1.200</b>	
		1. Nhà lớp học 2 tầng dãy A của Trường xây dựng đã lâu (sửa chữa năm 2006), đến nay đã xuống cấp: Mái tôn bị rỉ sét gây thấm, dột; Sê nô, sảnh bị thấm; Hệ thống điện bị hỏng, thiếu ánh sáng; Hệ thống cửa 1 số cánh bị hỏng; Tường bị rêu mốc, bong tróc lớp sơn; Hiện không có hệ thống chống sét. 2. Khu vực phía sau dãy A thấp, trũng nên thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa.	1. Sửa chữa Nhà lớp học 2 tầng dãy A: Thay mái; Chống thấm sê nô, sảnh; Thay lại 50% thiết bị điện; Sửa chữa, sơn lại cửa; Chà, sơn lại toàn nhà; Bổ sung hệ thống chống sét. 2. Nâng cấp, xây dựng hệ thống hồ ga, mương thoát nước khu vực phía sau dãy A.	1.200	
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>39.600</b>	