

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Về việc kinh phí sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 168/TTr-SYT ngày 25/5/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1513/STC-TCHCSN ngày 01/6/2022 về việc chủ trương thay thế một số phụ kiện sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (*kèm theo là hồ sơ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đề nghị sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt; Biên bản họp ngày 24/01/2022 của liên ngành: Sở Y tế - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tài chính - Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn về việc xác định thực tế tình trạng hư hỏng trang thiết bị y tế*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Cụ thể:

- Thay thế 01 bóng X-Quang với kinh phí dự kiến: 1.997.000.000 đồng;
- Thay thế 01 bo chuyển đổi tín hiệu với kinh phí dự kiến: 146.425.000 đồng

(Giá dự kiến mua sắm phụ kiện thay thế để sửa chữa chưa bao gồm chi phí thẩm định giá; đã bao gồm các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, vận hành chạy thử, bảo hành phụ kiện, thuế...).

- Tổng kinh phí thực hiện không vượt quá: **2.143.425.000 đồng** (Hai tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

2. Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra tình trạng hư hỏng, đề xuất việc sửa chữa đối với trang thiết bị y tế nêu tại Mục 1 Công văn này.

3. Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sửa chữa, thay thế linh kiện trang thiết bị y tế nêu tại Mục 1 Công văn này, phải sử dụng hàng hóa chính hãng, đồng bộ và tương thích với Hệ thống máy đã được đầu tư để đảm bảo hiệu quả sử dụng; đảm bảo quy trình, thủ tục sửa chữa tài sản công theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang