

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*Bình Định, ngày tháng 01 năm 2022*

Về việc khắc phục tình trạng ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa đối với các tuyến Quốc lộ 1, 1D, 19 qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Quản lý đường bộ III.

Trong các đợt mưa lớn vào tháng 11 năm 2021, trên các tuyến Quốc lộ 1, 1D, 19 qua địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy dương, ngập lụt cục bộ gây ảnh hưởng đến việc lưu thông an toàn trên tuyến và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân tại các điểm ngập lụt, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Đoạn Km1203+00 - Km1204+200, tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã An Nhơn:

Trong các đợt mưa lớn vừa qua, cả khu vực Vạn Thuận, thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, trong đó có đoạn Km1203+00 - Km1204+200 tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 1m, gây chia cắt giao thông tạm thời. Qua kiểm tra hiện trường, tại vị trí Km1203+705 có 1 cống thoát nước D100cm, không đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét có giải pháp xử lý triệt để tránh ngập lụt trong mùa mưa lũ.

2. Đoạn Km1229+900 - Km1230+200, tuyến Quốc lộ 1 (*khu vực nút giao ngã tư Quốc lộ 1 với đường Số 19, thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn*):

Trong các đợt mưa lớn vừa qua, đoạn Km17+200 – Km17+300 bị ngập từ 10 đến 20 cm. Hiện trạng trên đoạn tuyến có hệ thống thoát nước qua đường Quốc lộ 1 bằng cống hộp BxH = 200x170cm và qua Đường Số 19 bằng cống tròn D150cm, bên phải tuyến là hệ thống mương hở thu nước từ khu công nghiệp Phú Tài. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường Quốc lộ 1 tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước do đơn vị quản lý tại khu vực nêu trên, để tránh gây ngập úng.

3. Đối với tuyến Quốc lộ 19: Trong các đợt mưa lớn vừa qua, đoạn Km17+200 – Km17+300 bị ngập từ 40 đến 50 cm; cầu Đen, tại Km23+430 Quốc lộ 19 (*khẩu độ 42,8m*) và cầu Trắng 2, tại Km24+650 Quốc lộ 19 (*khẩu độ 30m*) không đảm bảo khả năng thoát lũ, làm cho một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 19 bị ngập nước. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và có phương án xử lý triệt để, tránh gây ngập úng các khu vực này.

4. Tại vị trí Km9+300, tuyến Quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn: Trong các đợt mưa lớn từ ngày 12 -14/11/2021, đất đá, cây cối sạt lở từ ta luy dương gây vùi lấp nền mặt đường và tràn qua đường gây gây ách tắc giao thông. Cục Quản lý đường bộ III đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan hốt dọn đất đá, cây cối sạt lở, bảo đảm giao thông bước 1. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến. Do đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và có giải pháp xử lý triệt để tình trạng sạt trượt để ổn định mái ta luy tại khu vực này.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở GTVT;
- UBND TP Quy Nhơn;
- UBND TX An Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**